

ZUMBi

MOUNTAIN BIKE BRAND

WITH A POLISH FRAME MANUFACTURER

CONFIDENTIAL: Not to be shared with third parties.



ZUMBI CYCLES LTD, Spytkowice 394B, 34-745 Spytkowice, POLAND
www.zumbiclub.pl / www.zumbistore.pl / www.zumbicycles.com

KONTAKT:

Koordynator Serwisu (Jacek): sklep@zumbistore.pl tel +48 576 800 306

Rowerowe dyskusje (Kacper) – wpadnij na Discord :)

sezon: 2023/2024

Cennik serwisu zawieszenia (na czerwono) dla klientów zarejestrowanych w Zumbi Club

ROCK-SHOX, CANE CREEK, OHLINS, E*13, BIKEYOKE, ONEUP

ROCK-SHOX	ZAKRES SERWISU	Cena standard	CENA KLUBOWA
RS-1 Charger		599 PLN	599 PLN
Charger Bladder		110 PLN	79 PLN
Głowica uszczelniająca		120 PLN	89 PLN
Reba, 35		500 PLN	439 PLN
Wymiana ślizgów 32mm		400 PLN	369 PLN

Wymiana ślizgów 35mm		480 PLN	419 PLN
Boxxer Mo on Control		500 PLN	439 PLN
Boxxer Charger/Charger 2		500 PLN	439 PLN
Pike Mo on Control 2010		500 PLN	439 PLN
Pike Charger/Charger 2		500 PLN	439 PLN
Lyrik Mo on Control		500 PLN	439 PLN
Charger 2 Bladder		160 PLN	129 PLN
Charger 2 Głowica uszczelniająca		150 PLN	119 PLN
Charger 2 Uszczelka układu kompresji	Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzględnieniem nowych uszczelnień. Kompletna rozbiórka amortyzatora, serwis wszystkich podzespołów, w tym tłumika Widelce: Uszczelki kurzowe, zestaw serwisowy sprężyny powietrznej (jeśli dotyczy). - Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany. - Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.	100 PLN	79 PLN
Zeb Charger 2	W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszania oraz mniejszy koszt serwisu.	800 PLN	699 PLN
Lyrik Charger 3	Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszania lub jeżeli są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.	800 PLN	699 PLN
Pike Charger 3	Podobnie stosujemy oleje innych producentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów.	800 PLN	699 PLN
Zeb Charger 3	Opcje dodatkowe: <u>Serwis korony</u> – Widelce jednopółkowe, po krótszym lub dłuższym okresie użytkowania mają tendencję do „strzelania sterówki”. Nieprzyjemne dźwięki pochodzą nie tylko z rury sterowej, ale również z górnych gołeni. Możemy pozbyć się „trzasków” poprzez odpowiednią obróbkę wszystkich elementów korony.	800 PLN	699 PLN
Lyrik Charger/Charger 2	<u>Wymiana rury sterowej</u> – Jest to w pełni bezpieczny zabieg dla Twojego widelca. Odpowiednią rurę dopasujemy do Twoich potrzeb. Korzystamy tylko z wysokiej jakości rur sterowych ND Tuned. Jeżeli główka Twojej ramy przyjmuje	500 PLN	439 PLN
Yari Mo on Control	wyłącznie rury 1 1/8”, możemy zrobić redukcję z powszechnie stosowanego TAPERED.	500 PLN	439 PLN
Yari Charger/Charger 2	TUNING w cenie serwisu + części – Przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt. Dopasujemy odpowiedni zestaw do Twoich potrzeb. Możesz również umieścić krótki komentarz w „SUGESTIACH”, czego oczekujesz od zawieszania lub co Ci nie odpowiada.	500 PLN	439 PLN
Revelation 35		500 PLN	439 PLN
SID Mo on Control		500 PLN	439 PLN
SID Charger 2/Race Day		500 PLN	439 PLN
SID Brain		500 PLN	439 PLN
Charger Sid – uszczelka układu kompresji + sprężyna blokady		170 PLN	129 PLN
Reba		500 PLN	439 PLN

Bluto		500 PLN	439 PLN
Recon		500 PLN	329 PLN
Sektor		500 PLN	329 PLN
Judy		500 PLN	329 PLN
30		500 PLN	329 PLN
XC		500 PLN	329 PLN
Flight Attendant		800 PLN	699 PLN
Paragon		500 PLN	329 PLN
Super Deluxe		500 PLN	429 PLN
Monarch Plus	Ceny dotyczą pełnego serwisu z uwzględnieniem nowych uszczelnień. Kompletna rozbiórka amortyzatora, serwis wszystkich podzespołów, w tym tłumika	500 PLN	429 PLN
Deluxe	Dampery: Zestaw serwisowy komory powietrznej (jeśli dotyczy) + zestaw serwisowy układu tłumienia. - Nowy zestaw serwisowy tłumika; montowany na życzenie lub w przypadku konieczności wymiany.	420 PLN	389 PLN
Monarch	- Opcja: W niektórych modelach np. RockShox, producent nie udostępnia części zamiennych, które bywają konieczne do wymiany. Posiadamy zamienniki od innych producentów.	420 PLN	389 PLN
Vivid Air	W większości modeli, stosujemy zamienniki uszczelnień. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. lepsza praca zawieszenia oraz mniejszy koszt serwisu.	600 PLN	499 PLN
Deluxe Trek	Zamienniki są montowane tylko wówczas gdy mamy pewność, że wpływają pozytywnie na pracę zawieszenia lub jeżeli są min. takiej samej jakości jak oryginał, a pozwolą na redukcję kosztu serwisu.	600 PLN	519 PLN
Brain	Podobnie stosujemy oleje innych producentów, jednak nie dla zmniejszenia ceny, a dla poprawy pracy amortyzatorów.	460 PLN	379 PLN
Deluxe Nude od 2020		420 PLN	379 PLN
Super Deluxe Coil		500 PLN	429 PLN
Vivid Coli	JW.	600 PLN	499 PLN
Kage		420 PLN	389 PLN
Szytce regulowane (RockShox, OneUp, BikeYoke, E*13)	Pełny zakres.	od 260 PLN	od 169 zł
Amortyzatory przednie Ochlins i Cane Creek (wszystkie mocele)	JW.	600 PLN	549 PLN

Amortyzatory tylne powietrzne Cane Creek i Ohlins (wszystkie modele)	JW. + dodatkowa opcja: MIĘDZY-INTERWAŁOWY: Pełny serwis np. w połowie sezonu. W niektórych modelach zalecany jako wymiana oleju, bez nowych uszczelnień (Ohlins TTX22 50H).	450 PLN	299 PLN
Amortyzatory tylne sprężynowe Cane Creek i Ohlins (wszystkie modele)	JW.	450 PLN	299 PLN

ID ZUMBI SERVICE	WYJAŚNIENIE	Cena standard	CENA KLUBOWA
Dodatkowe mycie sprzętu	W zależności od stopnia zabrudzenia.	x	50 – 100 PLN
Diagnoza amortyzatora/sztycy	Opłata pokrywa koszty związane z pracą serwisanta, demontażem i przygotowaniem sprzętu do przeprowadzenia diagnozy.	150 PLN	120 PLN
Serwis zerowy amortyzatora/sztycy (tylko dla nowych sprzętów, bez przebiegu)	Rozebranie amortyzatora/sztycy, kontrola poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie braku, wymiana smaru, wymiana elementów jednorazowych (crush washer), kontrola sprawności.	199 PLN	199 PLN
Serwis Mały amortyzatora/sztycy	Rozebranie amortyzatora/sztycy, czyszczenie, wymiana oleju smarującego i smaru, wymiana elementów jednorazowych (crush washer), wymiana zużytych elementów np. gąbek smarujących, kontrola sprawności. Elementy eksploatacyjne nie są wliczone w cenę serwisu. Nie dotyczy amortyzatorów Cannodale.	200 PLN	150 PLN
Naprawa amortyzatora/sztycy w trybie ekspres	Koszt serwisu rozumiany jest jako koszt pracy serwisanta. Warunki usługi, takie jak czas realizacji itp., każdorazowo uzgadniane są indywidualnie z klientem.	x	100% koszt serwisu
Wymiana ślizgów amortyzatora przedniego bez przeprowadzania innych czynności serwisowych	Demontaż i montaż ślizgów. W przypadku dostarczenia kompletnego amortyzatora prosimy doliczyć do kwoty usługi cenę małego serwisu. Zestaw ślizgów nie jest wliczony w cenę serwisu.	250 PLN	200 PLN
Wymiana rury sterowej amortyzatora przedniego	Demontaż i montaż sterówki. W razie dostarczenia kompletnego amortyzatora do kwoty wymiany należy doliczyć cenę małego serwisu.	400 PLN	300 PLN
Usługa ustawienia zawieszenia		300 PLN	149 PLN
Koszt ekspertyzy dla ubezpieczyciela		x	700 PLN / sztukę
Koszt przesyłki zwrotnej InPost Paczkomat (Amortyzator tylny)		30 PLN	19,90 PLN
Koszt przesyłki zwrotnej InPost Paczkomat (sztyca regulowana)		35 PLN	22,90 PLN

Koszt przesyłki zwrotnej Kurier Inpost (w paczce 3x amortyzator przedni) + gratis możemy wysłać w takiej paczce Damper i/lub sztycę (której serwis by	39,90 PLN	34,90 PLN
Ubezpieczenie przesyłki do wartości 5000 PLN	x	7,90 PLN
Przesyłka pobraniowa	x	25 PLN
Opłata za wygenerowanie listu przewozowego dla klienta do przesłania towaru do naprawy lub serwisu – Paczkomat Inpost	x	12,90 PLN
Opłata za wygenerowanie listu przewozowego dla klienta do przesłania towaru do naprawy lub serwisu – Kurier Inpost	x	19,90 PLN
Wysyłka za granicę Cena uzależniona jest od kraju odbiorcy i wagi paczki.	x	od €14

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Podane ceny zawierają wyłącznie koszt serwisu. Całkowity koszt naprawy, to koszt serwisu i pełnego dedykowanego zestawu naprawczego, którego cena zależy od posiadanego dokładnie modelu/wersji amortyzatora. Dokładny koszt naprawy jest zawsze określany po diagnozie.

Ceny zawierają podatek VAT 23%

IMPORTANT: Udzielamy 3-miesięcznej gwarancji serwisowej